

RYPIN dz. nr 409/4  
04201\_1 - Rypin  
0001 - Rypin  
Identyfikator zgłoszenia: GK.6640.204.2015  
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6  
Układ wysokości: Kroneczki 60  
Godło mapy: 6.192.32.14.4.3, 19.2.1  
Data opracowania: 24.03.2015 r.  
- Brak składowości gruntowej w granicach projektowanej inwestycji.  
Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)



Podpisano na podstawie projektu i dokumentacji technicznej, w tym: planu sytuacyjnego, planu sytuacyjnego z załącznikami, planu sytuacyjnego z załącznikami, planu sytuacyjnego z załącznikami.	STAROSTA RYPIŃSKI
Identyfikacja i weryfikacja danych technicznych.	17.04.2015, 15.45
Data wyrażenia opinii.	25.03.2015
Wzrost, masa ciała, ciąża, stan zdrowia, stan zdrowia.	Z up. STAROSTY

GEODETA UPRAWNIONY  
Piotr Boroch  
Świadectwo Min. GPB 11345

BIURO GEODEZJI I KARTOGRAFII  
Piotr Boroch  
87-500 Rypin, ul. Nowy Rynek 1  
tel. 050 210 1059, kom. 0 602 216 397  
NIP 192-112-05-07

### Legenda urządzeń lekkoatletycznych:

- bieżnia lekkoatletyczna
- skocznia do skoku w dal i trójskoku
- rzutnia do pchnięcia kulą
- skocznia do skoku wzwyż
- rzutnia do rzutu oszczepem
- rzutnia do rzutu dyskiem/młotem

### Warunki gruntowe na rzędnej 90,90m n.p.m.

grunty słabonośne	I	piaski próchnicze, gliny próchnicze
grunty nośne	IIIa	piaski drobne, piaski pylaste, ID= 0,50
	IIIb	piaski średnie, piaski grube, ID= 0,45
	IVb	pyły piaszczyste, gliny pylaste, gliny IL=0,30

### Objaśnienia:

- otwór badawczy
- sonda DPL
- 1 numer otworu badawczego
- 91,40 rzędna otworu badawczego

na podstawie Projektu Budowlanego zamiennego ...,  
oprac. ERMS PLUS Kamila Karłowska, Poznań 2017r.

GEOTECHNICA - Toruń, ul. Kościuszki 49d, tel (0-56) 655-80-40

Obiekt	Budowa bieżni o nawierzchni syntetycznej na stadionie OSiR w Rypinie przy ul. Sportowej na dz. nr 409/4
Rodzaj opracowania	Opinia geotechniczna
Opracowała	mgr inż. U. Paderewska
Data	XI-2017
Zał. nr	1/2